




PACKOUT™ CRATE EXPANSION EXPANSION POUR CAISSE PACKOUT™ EXPANSIÓN DE CAJA PACKOUT™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this product. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury. Save these instructions.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

1. Rear locker
2. Tool box attachment mounting points
3. Wire puller guards
4. Wire retention slots



SYMBOLOLOGY

- Weight rating
- Weight rating for use in transit
- Do Not Step
- Conduit icon
- Direction indicator

SPECIFICATIONS

XL Crate..... Cat. No. 48-22-8439
Wire Pulling Insert..... Cat. No. 48-22-8044

ASSEMBLY

⚠WARNING To reduce the risk of injury, always wear proper eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.

Installing/Removing Wire Pulling Insert


To use the wire pulling system, install the wire pulling inserts to hold up to 6 spools of 500 ft 12 ga THHN wire.

To install:

1. Locate the FRONT direction indicator on the wire pulling insert. With the FRONT indicator at the front of the crate, slide into the side channels of the XL Crate.
2. Secure each bracket with the four T-25 screws included. Do not over tighten.

To remove:

1. Reverse install steps.




DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et instructions en vous référant aux illustrations des bulletins fournis avec le produit. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves. Sauvegardez ces instructions.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

1. Casier arrière
2. Supports de montage d'accessoires pour boîte à outils
3. Gardes du tireur
4. Rainures de rétention de fils



PICTOGRAPHIE

- Poids nominal
- Poids nominal pour une utilisation en transit
- Ne pas éteper
- Icône de conduit
- Jauge directionnelle

SPÉCIFICATIONS

Caisse XG..... No de Cat. 48-22-8439
Insert de tirage de fils No de Cat. 48-22-8044

MONTAGE DE L'OUTIL

⚠AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque de blessures, toujours porter la protection oculaire appropriée certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.

Installation / enlèvement de l'insert de tirage de fils


Pour utiliser le système de tirage de fils, installer les inserts de tirage de fils pour soutenir jusqu'à 6 bobines de 152,4 m (500') de fil THHN, calibre 12.

Pour installer :

1. Repérer la jauge directionnelle AVANT sur l'insert de tirage de fils. Avec la jauge AVANT sur l'avant de la caisse, faire glisser sur les coulisses latérales de la caisse XG.
2. Fixer chaque support à l'aide des quatre vis T-25 fournies. Ne pas trop serrer.

Pour enlever :

1. Suivre les étapes à l'inverse.




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ADVERTENCIA Lea todas las advertencias, instrucciones e ilustraciones de seguridad y las especificaciones provistas con este producto. No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación podría provocar lesiones graves. Guarde estas instrucciones.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

1. Casillero trasero
2. Monturas de accesorios para caja de herramientas
3. Protectores de jalacables
4. Ranuras de retención de cables



SIMBOLOGÍA

- Peso nominal
- Peso nominal para su uso en tránsito
- No pisar
- Ícono de conducto
- Indicador direccional

ESPECIFICACIONES

Caja XG..... Cat. No. 48-22-8439
Inserto jalacables Cat. No. 48-22-8044

ENSAMBLAJE

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, siempre use protección ocular adecuada con la indicación de que cumple con la norma ANSI Z87.1.

Instalación / retiro del inserto jalacables


Para usar el sistema jalacables, instale los insertos jalacables para sostener hasta 6 carretes de 152,4 m (500') de alambre THHN de calibre 12.

Para instalar:

1. Ubique el indicador direccional DELANTERO en el inserto jalacables. Con el indicador DELANTERO en el frente de la caja, deslice sobre las correderas laterales de la caja XG.
2. Fije cada soporte con los cuatro tornillos T-25 incluidos. No apriete de más.

Para quitar:

1. Siga los pasos al revés.




Wire Pulling


To use the wire pulling feature, install a piece of conduit in the wire pulling bracket.

To install:


1. Cut 1/2" conduit to 15.75" length.
2. Add wire spool(s) to conduit.
3. Slide into desired channel based on spool size.



4. Press firmly until it secures in the locked position.
5. Install the wire puller guard by inserting and pressing firmly until the guard is in place.



6. Thread the wire through the wire retention slots of the crate.



To remove:


1. Firmly pull the conduit from the locked position.

Tirage des fils


Pour se servir de la fonction de tirage des fils, installer une pièce de conduit dans le support de tirage de fils.

Pour installer :


1. Couper un conduit de 13 mm (1/2") à une longueur de 400 mm (15,75").
2. Ajouter des bobines de fil au conduit.
3. Faire glisser dans la coulisse désirée selon la taille de la bobine.



4. Pousser fermement jusqu'à fixer dans la position de verrouillage.
5. Installer la garde du tireur de fil en l'insérant et en la poussant fermement jusqu'à ce que la garde soit en place.



6. Enfiler le fil dans les rainures de rétention de fils de la caisse.



Pour enlever :


1. Tirer fermement le conduit pour le faire sortir de la position de verrouillage.

Tracción de cables


Para usar la función de tracción de alambres, instale una pieza de conducto en el soporte jalacables.

Para instalar:


1. Corte un conducto de 13 mm (1/2") para que sea de 400 mm (15,75") de largo.
2. Agregue carretes de alambre al conducto.
3. Deslice en la corredera deseada según el tamaño del carrete.



4. Presione firmemente hasta que se fije en la posición de bloqueo.
5. Instale el protector del jalacables; para hacerlo, insértelo y empuje firmemente hasta que se fije en su lugar.



6. Enrosque el cable en las ranuras de retención de cables que están en la caja.



Para quitar:

1. Jale firmemente el conducto para que salga de la posición de bloqueo.